

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «Школа № 13»  
Н.М. Ростовщикова  
«21» марта 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3**

**«21» марта 2018 г.**

**Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

1.2. Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 и 4 этажей, 3817,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9276 кв.м

1.4. Год постройки здания 1956 основное здание, 1987 пристрой к основному зданию. Капитальный ремонт не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год, (капитального ремонта) не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13 МАОУ «Школа №13»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: на объекте осуществляется сфера деятельности в области образования, вид услуги, оказываемой на объекте – образовательная, которая оказывается как непосредственно на самом объекте, так и на дому и дистанционно. Услуга оказывается детям, том числе инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта) автобус № 5  
по маршруту Озеро- ЦГБ, ост. Мальгина, ЦГБ - Озеро, ост. Мальгина,

далее пешком до перекрестка,  
пройти через пешеходную зебру,

повернуть направо,

пройти вдоль школьного забора,

зайти в металлическую калитку,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное асфальтовое покрытие, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«А», «Б», «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«А», «Б», «ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б», «ДУ»
4	С нарушениями зрения	«А», «Б», «ДУ»
5	С нарушениями слуха	«А», «Б», «ДУ»
6	С нарушениями умственного развития	«А», «Б», «ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от становки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:** В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен частично, для всех категорий инвалидов. Были приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Вход в здание возможен частично в основном здании. Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Пути в здание Возможны частично, в основном здании. Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично, в основном здании. Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Частично, в основном здании. Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Частично Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

---

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

---

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

**Комиссия по оценке состояния доступности МАОУ «Школа№13»**

Заместитель директора Кисарина И.Н Илиосар  
должность Ф.И.О подпись

Члены комиссии:

Зав. хозяйством Катаева Л.А Катаева  
должность Ф.И.О подпись

Тьютор Гневанова Е.П. Гневанова  
должность Ф.И.О подпись

Педагог - психолог Горина Е.В Горина  
должность Ф.И.О подпись

В том числе:

представители общественных Верещин  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_  
должность Ф.И.О подпись

Председатель « Всероссийского общества инвалидов » г. Ижевск Верещинна ВВ  
В.И.И.  
26 Ижевск 2019г



**Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть\нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<b>есть</b>	Перепады высот, бордюры	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.требуется ремонт асфальта 2.требуется ограничительная разметка пешеходных путей.
1.2	Путь (пути) движения на территории	<b>есть</b>	Перепады высот, бордюры	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Требуется ремонт восстановление бордюров
1.3	Пандус (наружный)	<b>есть</b>	<b>Соответствует</b>	Всех категорий		
1.4	Автостоянка и парковка	<b>нет</b>		Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Результаты обследования:**

**1. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть,нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<b>есть</b>	Очень высокая; Не оборудована звуковыми и световыми сигналами;	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.требуется ремонт крыльца в соответствии требований СП 42.13330 2. требуется восстановление поручней с обеих сторон согласно В.2.ГОСТ Р 51261-99.
2.2	Пандус (наружный)	<b>есть</b>	<b>Соответствует</b>	Всех категорий		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<b>есть</b>		Всех категорий		
2.4	Дверь (входная)	<b>есть</b>	<b>Соответствует</b>	Всех категорий		
2.5	Тамбур	<b>есть</b>	<b>Соответствует</b>	Всех категорий		

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (виды работ)
Вход (входы) в здание	(К,О,С,Г,У)	индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Результаты обследования:**

**1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть\нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<b>есть</b>	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	По зрению; по слуху	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.требуется тактильная направляющая полоса в соответствии ГОСТ Р 12.4.026
3.2	Лестница (внутри здания)	<b>есть</b>		Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.требуется конструктивные элементы на перилах
3.3	Пандус (внутри здания)	<b>нет</b>		Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<b>есть</b>	<b>Соответствует</b>	«К»		

3.5	Дверь	есть	Не оборудована звуковыми и световыми сигналами;	Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.Опознавательные насечки, неровности отсутствуют 2.отсутствуют фиксаторы. 3.требуется система связи с дежурными 4. Устройство звуковой и визуальной сигнализации, аварийное освещение отсутствует ГОСТ Р 51671-2000
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Для всех категорий		

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Результаты обследования:**

**1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»**

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть\нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<b>Есть</b>	Не оборудована звуковыми и световыми Сигналами.	Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
4.2	Зальная форма обслуживания	<b>Нет</b>				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<b>Нет</b>				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<b>Нет</b>				

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Результаты обследования:**

**1. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МО город Ирбит  
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53  
( наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть,нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<b>Есть</b>	<b>Соответствует</b>	Для всех категорий		
5.2	Душевая/ ванная комната	<b>Нет</b>				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<b>Нет</b>	Технически не приспособлен не для одной из категорий инвалидов	Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункт ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Результаты обследования:**

**1. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<b>Нет</b>		Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.2	Акустические средства	<b>Нет</b>		Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.3	Тактильные средства	<b>нет</b>		Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Системы информации на объекте	ДЧ			индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Ростовщикова Наталья Михайловна

Действителен с 30.12.2021 по 30.12.2022